



Ufficio Lavori pubblici - Patrimonio - Ambiente

**Ordinanza n° 27 del 02/10/2024****Oggetto:** SI-1092 DISTRIBUTORE CARBURANTE VIA TRENTO COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE – ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 244 DEL D. LGS. 152/2006.**PREMESSO CHE:**

- in data 16/02/2021 la Società Torregas Srl, proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti sito in via Trento del Comune di Abbadia San Salvatore, ha comunicato che si era verificato presso detto impianto, un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito a causa dello sversamento nel sottosuolo di circa 10.000,00 litri di gasolio;
- al sito è stato attribuito il codice identificativo SISBON SI-1092;
- in data 23/03/2021 è pervenuto al protocollo del Comune il Piano della Caratterizzazione, redatto dallo Studio di geologia Carmignani e Seghieri;
- In data 30/03/2021 è stata indetta la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del suddetto piano, che si è tenuta in data 28/04/2021;
- in data 30/04/2021 è pervenuto al protocollo del Comune il contratto stipulato in data 21/04/2021, con il quale la Torregas Srl ha venduto alla società BP Holding Srl l'impianto di distribuzione carburante di via Trento;
- nel contratto la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza della procedura di bonifica e di farsi carico del proseguimento dell'iter procedurale a propria cura e spese;
- con determinazione n. 81 del 13/05/2021 è stato approvato il Piano della Caratterizzazione con prescrizioni e richieste;
- con nota del 13/05/2021 n. prot. 7685 la suddetta determinazione è stata trasmessa alla Torregas Srl, alla BP Holding Srl e allo studio di geologia Carmignani;
- l'ARPAT con nota del 24/08/2021 ha sollecitato la presentazione della documentazione integrativa richiesta con l'approvazione del Piano della Caratterizzazione, ed ha comunicato il mancato avvio delle attività previste nel Piano della Caratterizzazione;
- con nota del 02/09/2021 il Comune di Abbadia San Salvatore ha richiesto alla BP Holding Srl e allo studio di geologia Carmignani, di dare corso alle suddette attività in tempo brevi e specificando che in caso contrario sarebbero state attivate le procedure previste dalla norma;
- con mail del 06/09/2021 la BP Holding Srl ha risposto alla nota del 02/09/2021 informando di essere in attesa dei preventivi per l'esecuzione del Piano della Caratterizzazione ed ha richiesto i tempi per presentare i risultati delle analisi di rischio;
- con nota del 30/09/2021 il Comune ha risposto che i risultati delle analisi di rischio devono essere presentati entro il 12/11/2021, ed ha sollecitato la presentazione della documentazione attestante gli interventi di messa in sicurezza adottati dopo lo sversamento e quella attestante il buon stato dei serbatoi;
- con nota pervenuta in data 16/11/2021 lo studio di geologia Carmignani ha informato che, come concordato con ARPAT, in data 14 e 15 dicembre 2021 sarebbero state eseguite le operazioni di campionamento dei terreni e che le date per il campionamento delle acque sotterranee sarebbero state stabilite durante i campionamenti dei terreni;
- con nota pervenuta in data 31/03/2022 l'Arpat ha comunicato i risultati delle analisi dei campioni di acqua e terra prelevati a dicembre 2021 che hanno rilevato un diffuso superamento delle Concentrazioni Soglia Contaminazione per gli inquinati ricercati a carico della matrice acque sotterranee;

- a seguito dei suddetti risultati ARPAT ha richiesto alla BP Holding Srl di provvedere nel più breve tempo possibile alla esecuzione di interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda e di trasmettere immediatamente il documento Analisi di Rischio;
- con nota del 05/04/2022 il comune ha richiesto alla società responsabile della bonifica di trasmettere la documentazione indicata da ARPAT entro dieci giorni;
- con mail del 13/04/2022 la BP Holding Srl ha comunicato di aver richiesto preventivi per la messa in opera impianto MISE;
- con nota del 21/04/2022 il Comune ha risposto alla BP Holding Srl di ritenere la comunicazione del 13/04/2022 non rispondente alle aspettative ed ha richiesto un cronoprogramma delle attività e, nuovamente, tutta la documentazione di messa in sicurezza e il documento Analisi di Rischio;
- con mail del 21/04/2022 e registrata al protocollo in data 22/04/2022 la BP Holding ha comunicato di essere in attesa dei preventivi e l'impossibilità di presentare un cronoprogramma;
- con nota pervenuta il 10/05/2022 l'ARPAT in considerazione di tutto quanto sopra esposto ha invitato il Comune, l'Azienda USL e la Regione Toscana ad adottare i provvedimenti necessari per imporre al soggetto responsabile di eseguire la bonifica e in caso contrario di esercitare i poteri sostitutivi in danno;
- in data 01/06/2022 è pervenuta una mail da parte della società Fast Fuel Group Srl (società di proprietà della BP Holding Srl) con la quale è stato comunicato di aver appaltato i lavori di messa in sicurezza a che avrebbero provveduto a comunicare, con successiva nota, la data di inizio degli stessi;
- in data 09/02/2023 la società BP Holding ha trasmesso i risultati dei campioni di suolo e acque impegnandosi a dare termine alla procedura presentando l'Analisi di Rischio;
- con nota pervenuta in data 01/03/2023 la BP Holding ha comunicato al Comune e ad ARPAT che i risultati delle analisi hanno evidenziato che non esiste contaminazione da gasolio per la matrice acqua e quella concernente la matrice terreno ha dato esito negativo, concludendo che non risulta inquinamento da una supposta perdita di 10.0000 litri di gasolio, irresponsabilmente comunicata dal personale non all'altezza, e che il sito risulta in perfette condizioni (non è stata allegata documentazione a supporto di quanto dichiarato);
- l'ARPAT con nota pervenuta in data 31/07/2024, con riferimento alla comunicazione di cui sopra, ha ribadito la presenza di inquinamento facendo riferimento ai risultati analitici della caratterizzazione svolta da ARPAT che hanno dimostrato una sostanziale contaminazione, ha sollecitato il responsabile a portare avanti la bonifica e in caso di inerzia, ha chiesto al Comune e alla Regione, di valutare l'emissione di una ordinanza (ex art. 244 D: Lgs. 152/2006);

CONSIDERATO che con nota del 02/09/2024 n. 11266 di protocollo è stato comunicato l'avvio del procedimento diretto all'emissione di una ordinanza di diffida, ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i., nei confronti della Società BP Holding Srl, Responsabile della bonifica del sito codice identificativo SISBON SI-1092;

DATO ATTO che nei termini assegnati non sono state presentate memorie scritte e/o documenti inerenti al procedimento da parte degli interessati;

VISTA la legge n. 30 del 10/07/2006 con la quale la Regione Toscana ha trasferito ai Comuni tutte le funzioni amministrative agli interventi di bonifica che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale e che, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 sono attribuite alla Regione;

TENUTO conto che il Decreto del Sindaco n. 8 del 26/09/2022 individua il Geom. Antonio Petrucci titolare delle competenze del procedimento di bonifica dei siti inquinati;

VISTO il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

#### DIFFIDA

La Società BP Holding Srl, sede a Firenze in Via Benedetto Varchi n. 34, nella persona del suo legale rappresentate in carica, a procedere con l'attività di bonifica del sito codice identificativo SISBON SI-1092, ponendo in atto tutto quanto previsto dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

#### ORDINA

Alla Società BP Holding Srl, sede a Firenze in Via Benedetto Varchi n. 34, nella persona del suo legale rappresentate in carica di provvedere:

- alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda;
- alla redazione del documento Analisi di Rischio;

#### PRECISA

che tutta la documentazione di messa in sicurezza ed il documento Analisi di Rischio dovranno essere trasmessi al Comune di Abbadia San Salvatore e ad ARPAT – Dipartimento Provinciale di Siena, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto, e in caso contrario, fatte salve le disposizioni dell'art. 257 del D. Lgs. 152/2006, il Comune di Abbadia San Salvatore provvederà in danno all'intervento sostitutivo previsto dall'art. 244, comma 4, e dall'art. 250 del sopra citata D. Lgs. 152/2006;

#### DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga notificata al Responsabile della contaminazione: BP Holding Srl, sede a Firenze in Via Benedetto Varchi n. 34, nella persona del legale rappresentate in carica ed in qualità di proprietaria dell'area;
- venga trasmessa, per conoscenza, all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Siena, alla Regione Toscana Direzione Ambientale ed Energia Settore Bonifiche, all'Azienda USL Toscana Sud Est Zona Amiata Val d'Orcia Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ed al SUAP Amiata Val d'Orcia.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

Abbadia San Salvatore 02/10/2024

Il Responsabile del Settore  
PETRUCCI ANTONIO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.*